

Historische Baustoffe Ostalb

PDF erstellt am 10-03-2026

Gusssäulen-Vierer mit kleinen Mängeln (2)-Artnr.1000

Baustoffe / Gusseisen / Säulen / Gusssäulen-Vierer mit kleinen Mängeln (2)-Artnr.1000

Beschreibung

Hier haben wir das gleiche Modell bzw. die gleiche Ausführung wie Artnr. 999 mit dem Unterschied, dass diese Gusssäulen ein wenig schlanker daherkommen und somit auch das Kapitell und die Sockelplatte kleiner dimensioniert sind. Leider haben diese Säulen auch kleinere Mängel beim Ausbau abbekommen. Aus diesem Grund haben wir die Säulen auch erheblich günstiger gemacht - oder machen müssen.....

Die einzelnen Mängel finden Sie aufgelistet bei den Abmessungen.

Abmessungen

- Die gusseisernen Säulen haben eine **Länge von ca. 317cm**.
- Die Säulenplatten haben das Maß ca. 28 x 28cm.
- Die Platten am Kapitell haben das Maß ca. 28 x 28cm.
- Die Säulen haben am Schaft einen Durchmesser von ca. 25cm dann ca. 18cm und oben (unterhalb des Kapitells) noch ca. 17cm.

Nachfolgend die einzelnen Mängel:

- **Säule Nr.3** - am Kapitell ist eine Ecke an der Platte gebrochen (Bild3),
- **Säule Nr.4** - am Sockel ausgebrochen (Bild5) und am Kapitell fehlt eine Seite des "Ohres" (Bild6),
- **Säule Nr.5** - am Kapitell ist ein "Ohr" beschädigt,
- **Säule Nr.8** - am Kapitell ist eine kleine Ecke ausgebrochen (Bild8&9), ein Akanthusblatt fehlt und eines ist beschädigt (Bild10), ein "Ohr" ist beschädigt (Bild11).

Menge/Bestand

4 Stk.

Preis

900,- / Stk. (inkl. 19% MwSt.)





Historische Baustoffe Ostalb - Gerstetter Berg 15 - 89555 Söhnstetten - Tel: 0151/108 652 51

Öffnungszeiten: Freitag: 13:00 - 18:00 Uhr - Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr

Unsere Preise sind stets Abholpreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Söhnstetten Eine Anlieferung kann vereinbart werden.