Historische Baustoffe Ostalb

PDF erstellt am 30-10-2025

Gusssäulen-Vierer mit kleinen Mängeln (1)

Baustoffe / Gusseisen / Säulen / Gusssäulen-Vierer mit kleinen Mängeln (1)

Beschreibung

Hier haben wir 4 mächtige, schwere Gusssäulen, die im wahrsten Sinne ein starkes "Auftreten" haben. Die Schwergewichter haben nur leider alle eine kleine Schwachstelle. An den filigranen "Ohren" bzw. dem Zierwerk sind sie ein wenig fragil. Beim Ausbau haben eben diese Zierraten mehr oder weniger gelitten. Aus diesem Grund haben wir die Säulen auch erheblich günstiger gemacht - oder machen müssen....

Die einzelnen Mängel finden Sie aufgelistet bei den Abmessungen.

Abmessungen

- Die gusseisernen Säulen haben eine Länge von ca. 306cm.
- Die Säulenplatten haben das Maß ca. 29 x29cm.
- Die Platten am Kapitell messen ca. 34 x 34cm.
- Die Säulen haben am Schaft einen Durchmesser von ca. 28cm dann ca. 20cm und oben (unterhalb des Kapitells) noch ca. 19cm.

Nachfolgend die einzelnen Mängel:

- Säule Nr.1 am Kapitell ist ein "Ohr" (Schnörkel) leicht beschädigt (Bild5), beim anderen Ohr fehlt eine Seite (Bild6),
- Säule Nr.2 ein Akanthusblatt (unterhalb des Rings) fehlt (Bild7) und ein "Ohr" (Schnörkel) leicht beschädigt (Bild8),
- Säule Nr.6 eine Spitze vom Akanthusblatt abgebrochen (Bild9) und zwei Ohren leicht beschädigt (Bild10&11),
- Säule Nr.7 ein Akanthusblatt fehlt und an der Sockelplatte ist ein Stück abgebrochen (Bild12)

Menge/Bestand


4 Stk.

Preis

900,-/Stk. (inkl. 19% MwSt.)









Historische Baustoffe Ostalb - Gerstetter Berg 15 - 89555 Söhnstetten - Tel: 0151/108 652 51 Öffnungszeiten: Freitag: 13:00 - 18:00 Uhr - Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr

Unsere Preise sind stets Abholpreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Söhnstetten Eine Anlieferung kann vereinbart werden.