

Historische Baustoffe Ostalb

PDF erstellt am 13-03-2026

Viehtröge ArtNr. 2813

Baustoffe / Naturstein / Steintröge & Brunnen / Viehtröge ArtNr. 2813

Beschreibung

Ehemaliger Viehtrog, Futterrinne aus einem alten Stall. Solche Tröge waren fest verbaut, mit der Rückwand an der Stallmauer festgemacht. Auf der Vorderseite hatten und haben sie noch Eisenringe, an denen die Tiere festgemacht waren. Die Rinnen sind glatt und gleichmäßig aus Beton gegossen und haben Patina, fast schon wie Naturstein. Sie sind frostfest.

Die Tröge gingen über die ganze Länge des Stalls. Beim Ausbau und zum Transport müssen sie geteilt werden. Daher haben wir diese Art Tröge immer in Teilstücken da, diese aber immer in praktikablen Längen. Sie sind an beiden Enden offen. Wenn der Trog nicht wieder verbaut wird, können die offenen Enden auch mit passenden, großen Steinen verschlossen werden. Für einen Blumentrog funktioniert das ganz gut, haben uns Kunden berichtet. Oft werden sie aber auch am Ende auch mit Beton ausgegossen.

Abmessungen

- a) ca. Länge 201 cm, Breite 46 cm, Höhe ca. 30,5 (vorne) - 33 cm (hinten)
- b) ca. Länge 200 cm, Breite 46 cm, Höhe 31 cm.
- c) ca. Länge 150 -180 cm (schräge Bruchkante, hinten kürzer als vorne), Breite 46 cm, Höhe 32 cm

Menge/Bestand

3 Teile, ges. ca. 5,80m

Preis

150,- €/lfm. (inkl. 19% MwSt.)







Historische Baustoffe Ostalb - Gerstetter Berg 15 - 89555 Söhnstetten - Tel: 0151/108 652 51

Öffnungszeiten: Freitag: 13:00 - 18:00 Uhr - Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr

Unsere Preise sind stets Abholpreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Söhnstetten Eine Anlieferung kann vereinbart werden.